


J200 오디오디바이스 인식불능 시 조치사항

1. 오디오 인식불능 확인 (증상)



- 드라이버를 재 설치해도 동일하게 발생

2. 포스와 전원코드 분리

- CMOS 초기화를 하기 위해서 전원 코드를 반드시 분리한다.



3. CMOS 초기화

- 붉은색 부분을 손가락 끝으로 누르면 눌린 느낌이 있으며, 1회씩 10초를 누르고 있습니다. (2~3회 진행)



** 해당 작업 완료 후 재부팅을 하면 오디오가 정상적으로 잡히는 걸 확인할 수 있음